

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	本溪佰庚鑫矿业有限公司			通讯地址	本溪满族自治县草河掌镇草河掌村头道沟			邮编	117100	法人代表	孙锐
	电 话	13840514679	传真	-	坐标	东经: 123° 57' 24" , 北纬: 41° 06' 20"			矿类	贵金属	矿种	金、银
	企业规模		小型		设计生产能力/10 ⁴ t/m ³		3万t/年		设计服务年限	4.1	开采深度/m	910m~429m
	经济类型		有限公司									
	矿山面积/km ²		0.7462		实际生产能力/10 ⁴ t/a		3万t/年		已服务年限	0.0		
	建矿时间		2023年		生产现状		新建矿山		采空区面积/m ²	-		
					采矿方式		地下开采		开采层位	-		
采矿 占用 破坏 土地	露天采场		工业场地		运输道路		探矿平硐		总计	已治理面积/m ²		
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²			
	0	0	1	6273	1	8600	1	6144	21017	0		
	占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²				
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	0	0	
		其它耕地	0		其它耕地	0		其它耕地	0	0	0	
		小计/m ²	0		小计/m ²	0		小计/m ²	0	0	0	
	林地		0	林地		539	林地		8173	1079	9791	0
	其它土地		0	其它土地		5734	其它土地		427	5065	11226	0
	合计/m ²		0	合计/m ²		6273	合计/m ²		8600	6144	21017	
采矿固 体废弃 物排放	类型		年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式	
	废石(土)		0			0			0		采空区回填	
	煤矸石		0			0			0		0	
	合计		0			0			0		0	

含水层 破 坏 情 况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象					
	0		0			0		0		0					
地形地 貌景 观破 坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²			破坏程度				修复的难易程度					
	挖损、压占		21017			较严重				较容易					
采矿引 起的崩 塌、滑 坡、泥 石流等 情 况	种类	发生时 间	发生 地点	规模	影响 范围/m ²	体积 /m ³	危 害					发生 原因	防治 情况	治理面 积/m ²	
							死亡人 数/人	受 伤人 数/人	破 坏房 屋/间	毁 坏土 地/m ²	直 接经 济损 失/万元				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
采矿引 起的地 面塌陷 情 况	发生 时间	发生地 点	规模	塌陷坑/个	影响 范围 /m ²	最大长 度 /m	最大 深度 /m	危 害					发生 原因	防治 情况	治理面 积/m ²
								死 亡人 数/人	受 伤人 数/人	破 坏房 屋/间	毁 坏土 地/m ²	直 接经 济损 失/万元			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
采矿引 起的地 裂 缝 情 况	发生 时间	发生地 点	数量/个	最大长度/m	最大宽 度/m	最大深 度/m	走向	危 害					发生 原因	防治 情况	治理面 积/m ²
								死 亡人 数/人	受 伤人 数/人	破 坏房 屋/间	毁 坏土 地/m ²	直 接经 济损 失/万元			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矿山企业(盖章): 本溪伯康鑫矿业有限公司

填表单位(盖章): 辽宁省第七地质大队有限责任公司

填表人: 滕飞

填表日期: 2023年5月