

矿山地质环境现状调查表



企业名称	咸宁鑫祥矿业有限责任公司		通讯地址	桓仁满族自治县黑沟乡		邮编	117202	法人代表	胡明晓
电话	15841408222	传真	坐标	东经: 125°14'20"; 北纬: 41°23'31"		矿类	非金属	矿种	滑石
企业规模	中型矿山		设计生产能力 /10 ⁴ t/a	5 万吨/年		设计服务年限	12.82 年		
经济类型	有限责任公司		实际生产能力 /10 ⁴ t/a	--		已服务年限	923.80m~305m		
矿山面积 /km ²	0.4580km ²		生产现状	未生产		采空区体积/m ³			
建矿时间	--		采矿方式	地下开采		开采层位			
露天采场			矿石堆放场			矿山道路			总计
数量/个	面积/m ²	数量/个	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²		
—	—	—	—	—	—	—	—		
占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²			—
基本农田	—	基本农田	基本农田	—	基本农田	基本农田	—		
耕地	—	耕地	耕地	—	耕地	其它耕地	—		
其它耕地	—	其它耕地	其它耕地	—	其它耕地	小计/m ²	—		
小计/m ²	—	小计/m ²	小计/m ²	—	小计/m ²	林地	—		
林地	—	林地	林地	—	林地	其它土地	—		
其它土地	—	其它土地	其它土地	—	其它土地	合计/m ²	—		
合计/m ²	—	合计/m ²	合计/m ²	—	合计/m ²	年综合利用量/10 ⁴ m ³	—		
类型			年排放量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式
废石(土)									
煤矸石									
合计									
采矿									
占用									
破坏									
土地									
固体									
废弃物									
排放									

矿山地质环境现状调查表 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象							
	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²		破坏程度											
	种类	发生地点	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况																
采矿引起的地面塌陷情况																
采矿引起的地裂缝情况																

填表日期: 2023年07月05日

填表人: 尤德洪

填表单位 (盖章):

