

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称		本溪众鑫矿业有限公司		通讯地址		本溪满族自治县连山关镇摩天岭村		邮编	117000	法人代表	王义
	电话	18841441845	传真		坐标	东经: 123°39'28", 北纬: 40°58'23"		矿类	非金属	矿种	重晶石矿	
	企业规模	小型矿山		设计生产能力/10 ⁴ a	2.00 万吨/年	设计服务年限	14.13 年		开采深度/m	570m-430m		
	经济类型	民营企业		实际生产能力/10 ⁴ a	停产	采空区面积/m ²			开采层位	里尔峪组地层		
矿山面积/Km ²	0.1548km ²		生产现状	地下开采	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²
建矿时间	2006		采矿方式	固体废弃物堆	1	1496	塌陷区		总计		已治理面积/m ²	
采矿占用破坏土地	露天采场		排土场		占用土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²					
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	基本农田	耕地	其它耕地	小计/m ²	基本农田	耕地	其它耕地	小计/m ²
	2	3585			其它土地	林地	其它土地	合计/m ²	其它土地	林地	其它土地	合计/m ²
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		合计/m ²	合计/m ²	合计/m ²	合计/m ²	合计/m ²	合计/m ²	合计/m ²	合计/m ²
	基本农田	耕地	其它耕地	小计/m ²	基本农田	耕地	其它耕地	小计/m ²	基本农田	耕地	其它耕地	小计/m ²
	其它土地	林地	其它土地	合计/m ²	其它土地	林地	其它土地	合计/m ²	其它土地	林地	其它土地	合计/m ²
合计/m ²	3585	合计/m ²	3585	合计/m ²	1496	合计/m ²	1496	合计/m ²	5081	合计/m ²	5081	5081
类型	年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		主要利用方式	
废石(土)												
煤矸石												
合计												

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象				
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²		破坏程度		修复的难易程度						
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	挖损、压占、塌陷		2.9844		较轻		较小						
	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害			发生原因	防治情况	治理面积/m ²		
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m ²	直接经济损失/万元		
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	走向	危害			发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m ²	直接经济损失/万元		

填表日期：2023年10月10日

填表人：

填表单位（盖章）：

