

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称		本溪满族自治县偏岭镇三合村四合采石场				通讯地址		本溪满族自治县高官镇三合村				邮编		117104		法人代表		张虹娣							
	电 话		13904142986		传真				坐标		东经：123° 51′ 30″ ， 北纬：41° 23′ 10″				矿类		非金属		矿 种		建筑石料 用灰岩					
	企业规模			小型			设计生产能力/10 ⁴ m ³ /a			20		设计服务年限		7.71 年												
	经济类型			一人有限责任公司																						
	矿山面积/Km ²			0.0824			实际生产能力/10 ⁴ m ³ /a			20		已服务年限		0		开 采 深 度/m		340m~165m								
	建矿时间			1990 年 6 月			生产现状			停产		采空区面积/m ²		—												
							采矿方式			露天开采		开采层位		古生代奥陶系下统治里组和亮甲山组地层												
采矿 占用 破坏 土地	露采场				排土场				固体废弃物堆				工业场地、运输道路				总计		已治理面积/m ²							
	数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		面积/m ²									
	1		6.0716		0		0		0		0		1		2.4699		8.5415		0							
	占用土地情况/m ²				占用土地情况/m ²				占用土地情况/m ²				破坏土地情况/m ²													
	耕 地	基本农田		0		耕 地	基本农田		0		耕 地	基本农田		0		耕 地	基本农田		0		0					
		其它耕地		0			其它耕地		0			其它耕地		0			其它耕地		0							
		小计/m ²		0			小计/m ²		0			小计/m ²		0			小计/m ²		0							
	林地			2.9706			林地			0			林地			0.028			2.9986							
	其它土地			3.1010			其它土地			0			其它土地			0			2.4419			5.5429				
	合计/m ²			6.0716			合计/m ²			0			合计/m ²			0			合计/m ²			2.4699			8.5415	
	采矿固 体废弃 物排放	类 型				年排放量/10 ⁴ m ³				年综合利用量/10 ⁴ m ³				累计积存量/10 ⁴ m ³				主要利用方式								
废石（土）				4.92								4.92				土地复垦										
煤矸石																-										
合计				4.92								4.92				土地复垦										
含水层 破 坏 情 况	影响含水层的类型				区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km ²				地下水位最大下降幅度/m				含水层被疏干的面积/m ²				受影响的对象									
	基岩裂隙含水层				-				-				-				-									
地形地 貌景观 破 坏	破坏的地形地貌景观类型				被破坏的面积/m ²				破坏程度				修复的难易程度													
	林地				8.5415				较严重				较难													
采矿引 起的崩 塌、滑 坡、泥 石流等 情 况	种类	发生 时间	发生 地点	规模	影响 范围/m ²	体积 /m ³	危 害					发 生 原 因	防治 情况	治理面积 /m ²												
							死亡人数 /人	受伤人数 /人	破坏房屋 /间	毁坏 土地 /m ²	直接经济损失/ 万元															
							-	-	-	-	-				-	0	0	0	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-										
采矿引 起的地 面塌陷 情 况	发生 时间	发生 地点	规模	塌陷坑/ 个	影响 范围 /m ²	最大 长度 /m	最大 深度 /m	危 害					发 生 原 因	防治 情况	治理面积 /m ²											
								死亡 人数/ 人	受伤人 数/人	破坏 房 屋/间	毁坏 土地 /m ²	直接经济损失/ 万元														
								-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
采矿引 起的地 裂 缝 情 况	发生 时间	发生 地点	数量/个	最大长 度/m	最大宽 度/m	最大 深度 /m	走向	危 害					发 生 原 因	防治 情况	治理面积 /m ²											
								死亡 人数/ 人	受伤人 数/人	破坏 房 屋/间	毁坏 土地 /m ²	直接经济损失/ 万元														
								-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

矿山企业（盖章）：

填表单位（盖章）：

填表人： 陈亚东

填表日期：2024 年 1 月 22 日

