

矿山环境现状调查表

矿山 基本 概况	矿山企业名称		辽宁交通水泥有限责任公司			通讯 地址	本溪市溪湖区火连寨营子村			邮编	法人代表	陈亚春	
	电话		139414524 47	传真	—	坐标	东经 123° 45' 20" , 北纬 41° 21' 30"			矿类	非金属	矿种	水泥用石 灰岩
	企业规模		大型矿山			设计生产能力 1×10 ⁴ t/a	230.00×10 ⁴ t/a		设计服务 年限		37 年		
	经济类型		有限公司										
	矿山面积/km ²		1.7179			实际生产能力 /10 ⁴ t/a	230.00× 10 ⁴ t/a	已服务年限	14	开采深度/m	由 614 米至 220 米		
	建矿时间		2009 年			生产现状	生产		采矿方式		露天开采		
采矿 破坏 土地	工业场地		表土堆放场		矿山道路		露天采场		总计	已治理面 积/m ²			
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²				
	1	19085	1	4186		65284	3	843406	498001	53246			
	破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²				
	乔木林地	496	乔木林地	4186	乔木林地	31661	乔木林地	0	乔木林地	36343			
	工业用地	0	工业用地	0	工业用地	0	工业用地	0	工业用地	0			
	灌木林地	0	灌木林地	0	灌木林地	0	灌木林地	0	灌木林地	0			
	其他草地	0	其他草地	0	其他草地	0	其他草地	0	其他草地	0			
	采矿用地	18589	采矿用地	0	采矿用地	34163	采矿用地	359564	采矿用地	412316			
	特殊用地	0	特殊用地	0	特殊用地	0	特殊用地	0	特殊用地	0			
	合计/m ²	19085	合计/m ²	4186	合计/m ²	65824	合计/m ²	359564	合计/m ²	448659			
采矿 固体 废弃 物排 放	类 型			年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量 /10 ⁴ m ³	主要利用方式				
	废石 (土)			—		—		40000	回填采空区				
	合 计			—		—		40000	—				

含水层 破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
	基岩风化裂隙含水层			—			未下降		0			矿区内及周边			
地形地貌 景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/ m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	丘陵			448659			严重					中等			
采矿引 起的 崩塌、滑 坡、泥石 流等情 况	种类	发生 时间	发生 地点	规模	影响 范围 /m ²	体积/m ³		危 害					发生 原因	防治 情况	治理 面积/ m ²
							死亡 人数 /人	受伤 人数 /人	破坏 房屋 /间	毁坏 土地 /m ²	直接经 济损失 /万元				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
采矿引 起的地 面塌陷 情况	发生 时间	发生 地点	规模	塌陷坑 /个	影响 范围 /m ²	最大 长度 /m	最大 深度 /m	危害					发生 原因	—	—
								死亡 人数 /人	受伤 人数 /人	破坏 房屋 /间	毁坏 土地 /m ²	直接经 济损失 /万元			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
采矿引 起的地 裂缝 情况	发生 时间	发生 地点	数量 /个	最大 长度/m	最大 宽度 /m	最大 深度/m	走向	危害					发生 原因	防治 情况	治理 面积/ m ²
								死亡 人数 /人	受伤 人数 /人	破坏 房屋 /间	毁坏 土地 /m ²	直接经 济损失 /万元			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

矿山企业（盖章）：辽宁交通水泥有限责任公司

填表单位（盖章）：辽宁省第八地质大队有限责任公司

填表人：杨军国

填表日期：2024年6月18日