

矿山地质环境现状调查表

企业名称	恒仁新鑫矿业有限责任公司		通讯地址	恒仁华来镇铍尖子村		邮编	117000	法人代表	肖斌
电话		传真	坐标	东经: 125° 01' 05", 北纬: 41° 28' 34"		矿类	非金属	矿种	长石、玻璃用石英岩
企业规模	小型矿山		设计生产能力/10 ⁴ m ³ /a	10 万吨/年		设计服务年限	15 年		
经济类型	有限公司		实际生产能力/10 ⁴ /a			已服务年限	0	开采深度/m	634m~417m
矿山面积/Km ²	3.7440km ²		生产现状			采空区面积/m ²			
建矿时间			采矿方式	地下开采		开采层位			
露天采场									
数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	总计	已治理面积/m ²
1	1404							1404	23974
占用土地情况/m ²									
耕地	基本农田	基本农田		基本农田		基本农田			
	其它耕地	其它耕地		其它耕地		其它耕地			
	小计/ m ²	小计/ m ²		小计/ m ²		小计/ m ²			
林地		林地		林地		林地		1404	
其它土地		其它土地		其它土地		其它土地		0	
合计/ m ²		合计/ m ²		合计/ m ²		合计/ m ²		1404	
类型		年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式	
废石(土)									
合计									

采矿
占用
破坏
土地

采矿固
体废弃
物排放

矿山地质环境现状调查表（续）


含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象		
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²		破坏程度		修复的难易程度				
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	其他林地		1404		严重		大				
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	死亡人数/人	危害			发生原因	治理面积/m ²
							受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大深度/m	走向	危害			发生原因	治理面积/m ²
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元

填表日期：2024 年 8 月 16 日

填表人：



填表单位（盖章）：



矿山企业（盖章）：

