




矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称		本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司石灰石矿		通讯地址		本溪市溪湖区东山街		邮编	117002		法人代表	卢振林							
	电 话		18004947229		传 真				坐 标		东经：123° 46' 28" 北纬：41° 20' 00"		矿 类	石灰岩	矿 种	石灰 石矿				
	企业规模		大型		设计生产能力/10 ⁴ t/a		180		设计服务年限		6 年 8 个月									
	经济类型		有限责任公司																	
	矿山面积/km ²		0.5067		实际生产能力/10 ⁴ t/a		180		已服务年限		2 年 7 个月	开 采 深 度/m		139.189						
	建矿时间		1964 年 10 月		生产现状		露天开采		采空区面积/m ²		0									
采矿方式					露天开采		开采层位		0											
采矿 占用 破坏 土地	露天采场			排土场			运输道路			附属设施			总计		已治理面积/m ²					
	数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		面积/m ²							
	1		892318		2		263013		3		18827		8		207883		1382041		682224	
	占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²										
	耕地	基本农田		2484		耕地	基本农田		0		耕地	基本农田		0		2484				
		其它耕地		58751			其它耕地		0			其它耕地		0		58751		61235		
		小计/m ²		61235			小计/m ²		0			小计/m ²		0		61235		61235		
	林地		134389		林地		0		林地		61		林地		10122		144571		617240	
	其它土地		696694		其它土地		263013		其它土地		18766		其它土地		197761		1176234		3749	
	合计/m ²		892318		合计/m ²		263013		合计/m ²		18827		合计/m ²		207883		1382041		682224	
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式											
	废石（土）		0		0		19		不外排											
	煤矸石		0		0		0		不外排											
	合计		0		0		19		不外排											

(续表)

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积 /m ²			受影响的对象			
												矿山附近居民			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	山地丘陵			1382041			严重					难			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数 / 人	受伤人数 / 人	破坏房屋 / 间	毁坏土地 / m ²	直接经济损失/万元				
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			



填表人： 段晶晶

填表日期：2024 年 9 月 27 日