

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称		桓仁馨达多金属矿业有限公司 (铅、锌、铁矿)			通讯地址		本溪市桓仁满族自治县二棚甸子镇二棚甸子村			邮编	117200	法人代表	张 琪			
	电话		13314147999	传真		坐标		东经: 125° 30' 48" 北纬: 41° 09' 57"			矿类	金属	矿种	铅锌铁			
	企业规模		小型矿山			设计生产能力 /10 ⁴ t/a		3 万吨/年		设计服务年限		8.28 年					
	经济类型		有限责任公司														
	矿山面积 /km ²		2.2477km ²			实际生产能力 /10 ⁴ t/a				已服务年限		20	开采深度	650m~312m			
	建矿时间		2002 年			生产现状		停产		采空区面积/m ²		矽卡岩带					
						采矿方式		地下开采		开采层位							
采矿占用破坏土地	井口区			废石堆放场			办公区			工业场地			总计	已治理面积/m ²			
	数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		面积/m ²				
	10		2489		1		40024		3		1310		2	13845	26138	19464	
	占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			-	-			
	耕地	基本农田		-		耕地	基本农田		-		耕地	基本农田		-		-	-
		其它耕地		-			其它耕地		-			其它耕地		-		-	-
		小计/ m ²		-			小计/ m ²		-			小计/ m ²		-		-	-
	林地		1282		林地		0		林地		0		林地		1215	2497	-
	其它土地		713		其它土地		40024		其它土地		1310		其它土地		127060	172133	-
	合计/ m ²		1995		合计/ m ²		40024		合计/ m ²		1310		合计/ m ²		128275	171604	19464
采矿固体废弃物排放	类型			年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式				
	废石(土)																
	煤矸石																
	合计																

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	林地、其他土地			217129			严重					较难			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
		死亡人数/人	受伤人数/人				破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元						
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害							
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²
		矿区西部	较大	1	44810	300	3				44810		采空区未充填		
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			

矿山企业（盖章）：

填表单位（盖章）：

填表人：温玉成

填表日期：2024 年 10 月 18 日

