

矿山环境现状调查表

矿山企业名称	本溪弘方解石矿业有限公司		通讯地址		本溪市南芬区下马塘镇马家村		邮编		法人代表		梁永刚	
	电话	传真	坐标	经纬度	123° 52' 09" 纬度	41° 00' 07" 经度	矿类	非金属	矿种	方解石		
企业规模	小型矿山		设计生产能力		10.00 × 10 ⁴ t/a		设计服务年限		4.03 年			
经济类型	有限公司		实际生产能力		/10 ⁴ t/a		0	已服务年限	0	开采深度/m	+556 至 +516	
矿山面积/km ²	0.0216		生产现状		停产		采矿方式		露天开采			
建矿时间	-		数量/个		-		数量/个		-			
露天采场	-		面积/m ²		-		面积/m ²		-		总计	
数量/个	1		1303		-		-		-		面积/m ²	
破坏土地情况/m ²	-		破坏土地情况/m ²		-		破坏土地情况/m ²		-			
采矿破坏土地	基本农田	0	基本农田	-	基本农田	-	基本农田	-	基本农田	-	-	-
	其它耕地	0	其它耕地	-	其它耕地	-	其它耕地	-	其它耕地	-	-	-
	耕地	0	耕地	-	耕地	-	耕地	-	耕地	-	-	-
	小计/m ²	0	小计/m ²	-	小计/m ²	-	小计/m ²	-	小计/m ²	-	-	-
	林地	1303	林地	-	林地	-	林地	-	林地	-	-	-
其他草地	0	其他草地	-	其他草地	-	其他草地	-	其他草地	-	-	-	
采矿用地	0	采矿用地	-	采矿用地	-	采矿用地	-	采矿用地	-	-	-	
合计/m ²	1303	合计/m ²	-	合计/m ²	-	合计/m ²	-	合计/m ²	-	-	-	-
类型	-		年排放量/10 ⁴ m ³		-		年综合利用量/10 ⁴ m ³		-		累计积存量/10 ⁴ m ³	
体废弃	-		-		-		-		-		-	
物排放	-		-		-		-		-		-	
合计	-		-		-		-		-		-	
主要利用方式	-											



含水层 破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象						
	基岩风化裂隙含水层	—	—	—	未下降	0	矿区内及周边								
地形地貌 景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²		破坏程度		修复的难易程度		中等						
	丘陵	1303	较轻	—	—	—	—								
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生地点	发生时间	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害								
	—	—	—	—	—	—	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危害							
	—	—	—	—	—	—	—	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害							
	—	—	—	—	—	—	—	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²

填表日期：2024年7月

填表人：谷绍全

填表单位（盖章）：本溪屹弘方解石矿业有限公司

矿山企业（盖章）：本溪屹弘方解石矿业有限公司

