

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称		本溪满族自治县溪源金矿		通讯地址		本溪满族自治县小市镇陈英村		邮编	117021	法人代表	刘文祥
	电话	13904247799	传真	-	坐标		东经：124° 04' 05"； 北纬：41° 08' 45"		矿类	金属	矿种	金矿
	企业规模		小型		设计生产能力 t/a		3 万 t/年		设计服务年限		4.9 年	
	经济类型		有限公司		实际生产能力 t/a		1 万 t/年		已服务年限		开采深度/m	
	矿山面积/Km²		0.8328		生产现状		停产		采空区面积/m²		421-300	
	建矿时间		2009 年		采矿方式		地下开采		开采层位		蚀变带成矿	
	露天采场		办公生活区		井口区		矿 山 道 路		总计		已治理面积/m²	
	1 个		1 个		1 个		面积 7650m²		面积 1742m²		面积 m²	
	占用土地情况/m²		占用土地情况/m²		占用土地情况/m²		占用土地情况/m²		占用土地情况/m²		-	
	耕地		耕地		耕地		耕地		耕地		0	
基本农田		基本农田		基本农田		基本农田		基本农田		0		
其他耕地		其他耕地		其他耕地		其他耕地		其他耕地		0		
小计/m²		小计/m²		小计/m²		小计/m²		小计/m²		0		
林地		林地		林地		林地		林地		8653		
其他土地		其他土地		其他土地		其他土地		其他土地		3199		
合计/m²		合计/m²		合计/m²		合计/m²		合计/m²		11852		
类型		年排放量/10⁴m³		年综合利用量/10⁴m³		累计积存量/10⁴m³		主要利用方式				
废石（土）												
合计										0		

矿山企业（盖章）：本溪满族自治县溪源金矿

填表单位（盖章）：本溪市矿产资源咨询服务中心

填表人：吴剑

填表日期：2025 年 5 月 21 日



矿山地质环境现状调查表 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象						
	无		无		无		无		无						
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²		破坏程度		修复的难易程度								
	挖损、压占		19512		较轻		较难								
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		

矿山企业 (盖章): 本溪满族自治县溪源金矿

填表单位 (盖章):

本溪市矿产资源咨询服务中心

填表人: 吴剑

填表日期: 2025年5月21日