




矿山环境现状调查表

矿山企业名称	本溪鸿创矿业有限公司		通讯地址	南芬区思山岭街道办事处财神庙村		邮编		法人代表	张雷
电话	—	传真	—	坐标	经度 125° 10' 51" 纬度 41° 22' 38"	矿类	金属	矿种	铁矿、玻璃用石英岩矿
企业规模			设计生产能力 1×10 ⁴ t/a	30.00×10 ⁴ t/a		设计服务年限		35.63 年	
经济类型	有限公司		实际生产能力 /10 ⁴ t/a	10.00	已服务年限	0	开采深度/m	+485 至 +55	
矿山面积/km ²	0.1932		生产现状	停产		采矿方式		地下开采	
建矿时间	2010 年		工业场地	排岩场	道路			总计	已治理
数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²	面积/m ²
4	2684	1	9526	1	6051	-	-	18261	3766
破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		—	
采矿破坏土地	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	-	-	0	-
	其它耕地	0	其它耕地	0	其它耕地	-	-	0	-
	耕地	0	耕地	0	耕地	-	-	0	-
	小计/m ²	0	小计/m ²	0	小计/m ²	-	-	0	-
	林地	838	林地	941	林地	3289	林地	5068	3766
其他草地	0	其他草地	0	其他草地	0	其他草地	0	-	
采矿用地	1846	采矿用地	8585	采矿用地	1400	采矿用地	11831	-	-
合计/m ²	2684	合计/m ²	9526	合计/m ²	4689	合计/m ²	-	16899	3766
采矿固体废物排放	类型	年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式	
	废石(土)	—		—		—		—	
	合计	—		—		—		—	

含水层	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象						
	基岩风化裂隙含水层		—		未下降		0		矿区内及周边						
地形地貌	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度			修复的难易程度					
	丘陵			18261			较严重			中等					
采矿引 起的 崩塌、 滑坡、 泥石流 等情况	种类	发生 时间	发生 地点	规模	影响 范围 /m ²	体积/m ³	危 害					发生 原因	防治 情况	治理 面积/ m ²	
							死亡 人数 /人	受伤 人数 /人	破坏 房屋 /间	毁坏 土地 /m ²	直接经 济损失 /万元				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
采矿引 起的 地面 塌陷 情况	发生 时间	发生 地点	规模	塌陷坑 /个	影响 范围 /m ²	最大 长度 /m	最大 深度 /m	危 害					发生 原因	防治 情况	治理 面积/ m ²
								死亡 人数 /人	受伤 人数 /人	破坏 房屋 /间	毁坏 土地 /m ²	直接经 济损失 /万元			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
采矿引 起的 地 裂缝 情况	发生 时间	发生 地点	数量 /个	最大 长度 /m	最大 宽度 /m	最大 深度 /m	走向	危 害					发生 原因	防治 情况	治理 面积/ m ²
								死亡 人数 /人	受伤 人数 /人	破坏 房屋 /间	毁坏 土地 /m ²	直接经 济损失 /万元			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

矿山企业(盖章): 本溪鸿创矿业有限公司

填表单位(盖章): 本溪鸿创矿业有限公司

填表人: 张天龙

填表日期: 2025年3月