

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称	本溪满族自治县福鹏兴矿业有限公司			通讯地址	本溪县小市镇泉水三官阁村			邮编	118112	法人代表	佟成国	
	电话	15241949789		传真	坐标		东经：124°14'23"，北纬：41°16'18"。			矿类	非金属	矿种	制灰用石灰岩
	企业规模	中型矿山			设计生产能力/10 ⁴ t/a	50.00 万吨/年	设计服务年限	10.64 年					
	经济类型	有限公司			实际生产能力/10 ⁴ t/a		已服务年限	25	开采深度/m	385m--305m			
	矿山面积/Km ²	0.1856km ²			生产现状	停产	采空区面积/m ²						
	建矿时间	1999			采矿方式	露天开采	开采层位	张夏组（∈ _{3Z} ）					
	露天采场				排土场		固体废弃物堆		塌陷区		总计		已治理面积/m ²
	数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		
	1		19382										
	占用地情况/m ²				占用地情况/m ²		占用地情况/m ²		破坏土地情况/m ²				
采矿破坏土地	基本农田				基本农田				基本农田				
	其它耕地				其它耕地				其它耕地				
	小计/ m ²				小计/ m ²				小计/ m ²				
	林地		850		林地				林地				
	其它土地		18532		其它土地				其它土地				
	合计/ m ²		19382		合计/ m ²				合计/ m ²				
	类型				年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式		
	废石（土）												
	煤矸石												
	合计												
采矿固体废物排放													

矿山地质环境现状调查表 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m			含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象						
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度			修复的难易程度									
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	挖损、压占			19382			较轻			较小									
采矿引起的地面塌陷情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害				发生原因	防治情况	治理面积/m ²						
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²				直接经济损失/万元					
															最大深度/m	危害			
																死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害				发生原因	防治情况	治理面积/m ²					
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²				直接经济损失/万元				
																最大深度/m	危害		
																	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间

矿山企业

盖章:

填表单位

盖章:

填表人: 尤德洪

填表日期: 2025年8月1日

