

附表 矿山地质环境现状调查表

矿山基本概况	企业名称	本溪市辉宏矿业有限公司（铁矿）				通讯地址	辽宁省本溪满族自治县草沟城镇				邮编	117000	法人代表	王东辉	
	电 话	13941420077		传真		坐标					矿类	金属矿	矿 种	铁矿	
	企业规模			小型		设计生产能力/10 ⁴ t/a		15		设计服务年限		4.25 年			
	经济类型			私营独资企业											
	矿山面积/Km ²			0.0891		实际生产能力/10 ⁴ t/a		15		已服务年限		2.11	开 采 深 度/m		340 米至 80 米
	建矿时间			2004 年		生产现状		生产矿山		采空区面积/m ²		4005			
						采矿方式		地下开采		开采层位		—			
采矿占用破坏土地	露天采场/井口区			堆料			工业场地、办公生活区			运输道路			总计		已治理面积/hm ²
	数量/个	面积/hm ²		数量/个	面积/hm ²		数量/个	面积/hm ²		数量/个	面积/hm ²		面积/ hm ²		
	4	1.7337		1	0.1013		2	0.8691		1	0.0928		2.7969	0	
	占用土地情况/hm ²			占用土地情况/hm ²			占用土地情况/hm ²			破坏土地情况/hm ²					
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	0	0	
		其它耕地	0.0583		其它耕地	0		其它耕地	0.0748		其它耕地	0	0.1331	0	
		小计/hm ²	0.0583		小计/hm ²	0		小计/hm ²	0.0748		小计/hm ²	0	0.1331	0	
	林地		0.1292	林地		0	林地		0.1908	林地		0	0.3200	0	
	其它土地		1.5462	其它土地		0.1013	其它土地		0.6035	其它土地		0.0928	2.3438	0	
	合计/hm ²		1.7337	合计/hm ²		0.1013	合计/hm ²		0.8691	合计/hm ²		0.0928	2.7969		
采矿固体废弃物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式			
	废土		0.5			0.5			—			回填露天采坑			
	煤矸石		—			—			—			—			
	合计		—			—			—			—			

附表 矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
	第四系孔隙水、基岩裂隙水			—			—		—			—			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	压占、挖损			2.7969			严重					中等			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
采矿引起的地面塌陷情况	种类	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
采矿引起的地裂缝情况	种类	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

矿山企业（盖章）：

填表单位（盖章）：

填表人：鲍方新

填表日期：2024 年 4 月 15 日