


# 矿山环境现状调查表

矿山企业名称	桓仁县白水泥厂石灰石矿		通讯地址	桓仁满族自治县五里甸子镇		邮编	汪显波
	电话	传真	坐标	经度 125° 31' 06" 纬度 40° 59' 25"		矿类	制灰用石灰岩
企业规模	小型矿山		设计生产能力 1×10 <sup>4</sup> t/a		设计服务年限		2.2年
经济类型	有限公司		实际生产能力 /10 <sup>4</sup> t/a		已服务年限	开采深度/m	+283至+235
矿山面积/km <sup>2</sup>	0.0213		生产现状		采矿方式		露天开采
建矿时间	-		-工业场地		-运输道路		
露天采场		数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>
2	6373	-1	568	1	528	-	7469
破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>	
采矿 破坏 土地	基本农田	0		基本农田		0	
	其它耕地	0		其它耕地		0	
	小计/m <sup>2</sup>	0		小计/m <sup>2</sup>		0	
林地	378		林地	364		1168	
其他草地	0		其他草地	0		0	
采矿用地	5995		采矿用地	164		6301	
合计/m <sup>2</sup>	6373		合计/m <sup>2</sup>	528		-7469	
类型	年排放量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		年综合利用量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		累计积存量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		主要利用方式
采固体废弃物排放	-		-		-		-
合计	-		-		-		-





含水层 破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km <sup>2</sup>		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m <sup>2</sup>		受影响的对象						
	影响含水层的类型	基岩风化裂隙含水层	—	—	未下降	0	—	—	矿区内及周边						
地形地貌 景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		破坏的面积/m <sup>2</sup>		破坏程度										
	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	体积/m <sup>3</sup>	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>	
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	崩塌	—	—	小	—	5	0	0	0	0	0	—	清理	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
采矿引起的面塌陷情况	发生时间	—	—	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	最大长度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	—	—	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

较严重

危害

危害

危害

中等

7469

丘陵

7469

较严重

危害

危害

危害

中等

7469

丘陵

7469

较严重

危害

危害

危害

中等

7469

丘陵

7469

较严重

危害

危害

危害

中等

填表日期：2025年1月

填表人：谷绍全

填表单位（盖章）：桓仁县白水泥厂石灰石矿

矿山企业（盖章）：桓仁县白水泥厂石灰石矿