

# 矿山环境现状调查表

矿山企业名称	沈阳云达矿业有限公司		通讯地址	桓仁满族自治县桓仁镇		邮编	孙瑜					
	电话	传真	坐标	经度 125° 10' 51" 纬度 41° 22' 38"		矿类	非金属	白云石矿				
矿山基本情况	企业规模	小型矿山		设计生产能力 1×10 <sup>4</sup> t/a		设计服务年限 18.80 年						
	经济类型	有限公司		实际生产能力 /10 <sup>4</sup> t/a		已服务年限	0	开采深度/m	+640 至+380			
矿山面积/km <sup>2</sup>	0.9984		生产现状		停产		采矿方式		地下开采			
建矿时间	-		道路		-		-		-			
采矿 破坏 土地	露天挖损		数量/个		面积/m <sup>2</sup>		数量/个		面积/m <sup>2</sup>		总计	
	2	4082	1	550	-	-	-	-	4632	-	-	-
	破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>		-	
	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	-	基本农田	-	基本农田	-	0	-
	其它耕地	0	其它耕地	0	其它耕地	-	其它耕地	-	其它耕地	-	0	-
	耕地	0	耕地	0	耕地	-	耕地	-	耕地	-	0	-
	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	-	小计/m <sup>2</sup>	-	小计/m <sup>2</sup>	-	0	-
	林地	1532	林地	550	林地	-	林地	-	林地	-	2081	-
	其他草地	0	其他草地	0	其他草地	-	其他草地	-	其他草地	-	0	-
	采矿用地	2550	采矿用地	0	采矿用地	-	采矿用地	-	采矿用地	-	2550	-
合计/m <sup>2</sup>	4082	合计/m <sup>2</sup>	550	合计/m <sup>2</sup>	-	合计/m <sup>2</sup>	-	合计/m <sup>2</sup>	-	4632	-	
采矿固体废弃物排放	类型		年排放量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		年综合利用量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		累计积存量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		主要利用方式			
	废石(土)		-		-		-		-			
	合计		-		-		-		-			



含水层 破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km <sup>2</sup>		地下水最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m <sup>2</sup>		受影响的对象				
	类型	基岩风化裂隙含水层	—	—	未下降	0	矿区内及周边	修复的难易程度					
地形地貌 景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m <sup>2</sup>		破坏程度		中等						
采矿业 起的 崩塌、 滑坡、 泥石流 等情况	丘陵		4632		较严重		危害		发生原因				
	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	体积/m <sup>3</sup>	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
采矿业 起的地 面塌陷 情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m <sup>2</sup>	最大长度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
采矿业 起的地 裂缝 情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	走向	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表日期：2025年1月

填表人：李旭

填表单位（盖章）：沈阳云达矿业有限公司

矿山企业（盖章）：沈阳云达矿业有限公司

