

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	本溪市大正矿业有限公司			通讯地址	本溪满族自治县清河城镇城西村			邮编	117000	法人代表	孟繁今		
	电 话	13942433333	传真	-	坐标	东经：124° 12' 24"；北纬：41° 24' 49"			矿类	非金属	矿种	玻璃用石 英岩		
	企业规模	大型			设计生产能力 t/a	54 万 t/年		设计服务年限	131.1 年					
	经济类型	有限责任公司												
	矿山面积/Km <sup>2</sup>	2.033			实际生产能力 t/a	-		已服务年限	0	开 采 深 度/m	180			
	建矿时间	2025 年			生产现状	新建		采空区面积/m <sup>2</sup>	-					
采矿方式					露天开采		开采层位	+360~-+695						
采矿 占用 破坏 土地	探矿场地		工业场地		运输道路		表土场		废石场		总计	已治理面积/m <sup>2</sup>		
	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	面积/m <sup>2</sup>			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	占用土地情况/m <sup>2</sup>		占用土地情况/m <sup>2</sup>		占用土地情况/m <sup>2</sup>		占用土地情况/m <sup>2</sup>		占用土地情况/m <sup>2</sup>		-	-		
	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	0	0
		其他耕地	0		其他耕地	0		其他耕地	0		其他耕地	0	0	0
		小计/m <sup>2</sup>	0		小计/m <sup>2</sup>	0		小计/m <sup>2</sup>	0		小计/m <sup>2</sup>	0	0	0
	林地	0	林地	0	林地	0	林地	0	林地	0	0	0		
	其他土地	0	其他土地	0	其他土地	0	其他土地	0	其他土地	0	0	0		
	合计/m <sup>2</sup>	0	合计/m <sup>2</sup>	0	合计/m <sup>2</sup>	0	合计/m <sup>2</sup>	0	合计/m <sup>2</sup>	0	0	0		
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>			年综合利用量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>			累计积存量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		主要利用方式			
	-		0			0			0		-			
	-		0			0			0		-			
	合计		0			0			0		-			

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km <sup>2</sup>		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m <sup>2</sup>		受影响的对象						
	无		无		无		无		无						
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m <sup>2</sup>		破坏程度				修复的难易程度						
	挖损、压占		0		-				-						
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	体积/m <sup>3</sup>	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-				
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m <sup>2</sup>	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-
-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-		

填表单位（盖章）：本溪市大正矿业有限公司

填表人：谷绍全

填表日期：2024年12月10日

