

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	本溪市明山区保利矿业有限责任公司				通讯地址	本溪市明山区卧龙街道办事处欢喜岭村				邮编	117000	法人代表	李伟								
	电 话	13019680486	传真	-	坐标	东经: 125° 54' 06" ; 北纬: 41° 18' 39"				矿类	非金属	矿种	熔剂用石灰岩									
	企业规模	小型				设计生产能力 t/a	20 万 t/年		设计服务年限	12.29 年												
	经济类型	有限公司				实际生产能力 t/a	20 万 t/年		已服务年限	开采深度/m		600-220										
	矿山面积/Km ²	0.4371				生产现状	停产		采空区面积/m ²	-												
	建矿时间	2007 年				采矿方式	露天开采		开采层位	奥陶系马家沟组												
采矿 占用 破坏 土地	0 个		面积 m ²		0 个		面积 m ²		0 个		面积 m ²		个		面积		个		面积		总计	已治理面积/m ²
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		面积/m ²		-							
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	0	0					
		其他耕地	0		其他耕地	0		其他耕地	0		其他耕地	0		其他耕地	0	0	0					
		小计/m ²	0		小计/m ²	0		小计/m ²	0		小计/m ²	0		小计/m ²	0	0	0					
	林地		林地		0		林地		0		林地		0		0		0					
	其他土地		其他土地		0		其他土地		0		其他土地		0		0		0					
	合计/m ²		合计/m ²		0		合计/m ²		0		合计/m ²		0		0		0					
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ m ³				年综合利用量/10 ⁴ m ³				累计积存量/10 ⁴ m ³				主要利用方式							
	废石(土)		0				0				0											
	合计		0				0				0											

矿山企业(盖章): 本溪市明山区保利矿业有限责任公司 填表单位(盖章): 本溪市明山区保利矿业有限责任公司 填表人: 谷绍全 填表日期: 2024年12月16日



矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象				
	无		无			无		无			无				
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度			修复的难易程度					
	挖损、压占			0			较轻			较难					
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-
-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	

矿山企业（盖章）：本溪市明山区保利矿业有限责任公司 填表单位（盖章）：本溪市明山区保利矿业有限责任公司 填表人：谷绍全 填表日期：2024年12月16日